

Artículo de C.E.I.P. "Blas Infante" - Fuente Carreteros

<http://www.ceipblasinfante.org>

NUEVOS ASEOS EN EL COLEGIO

- Nuestro Colegio -



Fecha de publicación : Martes 19 de enero de 2016

C.E.I.P. "Blas Infante" - Fuente Carreteros

NUEVOS ASEOS EN EL COLEGIO

Durante las vacaciones de navidad hemos estado de obras en el colegio.

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha acometido la remodelación completa de todos los aseos del interior del edificio escolar: los de la planta baja para alumnado, los de la planta alta y los del profesorado. También se ha construido un nuevo servicio dentro de la clase de Infantil de 5 años, donde hasta ahora no existía.

Esta obra ha supuesto una inversión total de casi 30.000 euros y ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento dentro de un plan de colaboración con la Diputación Provincial.

A partir de ahora contamos con unos aseos nuevos, muy dignos y realizados con mucho gusto estético. Se han renovado todas las instalaciones: red de fontanería, sanitarios, azulejos, electricidad, solería, pintura, carpintería de aluminio y de madera, etc.

Aquí tenéis unas fotos de los nuevos aseos; las dos primeras son de los servicios del alumnado, las dos últimas pertenecen al nuevo aseo en la clase de Infantil de 5 años



NUEVOS ASEOS EN EL COLEGIO

